

PURGE rapide

Fiche technique
T 06015 A



PUR101

Description - Informations générales

La purge rapide permet de diminuer le temps de purge d'un réseau.
En installant la purge rapide sur le circuit ouverture d'un vérin pneumatique, vous permettez au vérin de se fermer plus rapidement.
En cas de déclenchement depuis le coffret, le passage au travers de la purge se fait de P vers A.
En cas de déclenchement de la commande de fermeture, la purge se fera de A vers R en l'absence de pression en P.
En cas de purge depuis le coffret, l'absence de pression en P entraînera la purge en R.
Nota: Une distance courte entre la purge et les exutoires améliore le temps de fermeture de ces derniers.



Encombrement (mm)		
H	L	P
35	43	Ø 29



Matière : Acier, laiton, alu, NBR70.
Protection : Nickelé.
Pression de service : 3 à 20 bar.
Pression d'utilisation maxi : 60 bar.
Raccordement : Raccord à olive pour tube Ø 6 .
Température d'utilisation : -18°C à +70°C
.Précautions : Stockage et installation à l'abri des intempéries.



